

1/7




FIG. 1A




FIG. 1B

X		1	0	1	0	
Y		0	1	0	1	
<hr/>						
A		1	0	1	0	
B		0	0	0	0	
C	1	0	1	0		
D	0	0	0	0		
<hr/>						
R	1	1	0	0	1	0

FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG.8

A														
*B														
Ab <sub>0</sub>														
	Ab <sub>1</sub>													
	Ab <sub>2</sub>													
	Ab <sub>3</sub>													
	Ab <sub>4</sub>													
	Ab <sub>5</sub>													
	Ab <sub>6</sub>													
	Ab <sub>7</sub>													
	Ab <sub>8</sub>													
	Ab <sub>9</sub>													
	Ab <sub>10</sub>													
	Ab <sub>11</sub>													
	Ab <sub>12</sub>													
	Ab <sub>13</sub>													
	Ab <sub>14</sub>													
	Ab <sub>15</sub>													

FIG.9A




FIG.9B




FIG. 10A




FIG. 10B